

Luftfederung senkt sich von selbst ab....

Beitrag von „CasiBo“ vom 25. Juli 2024 um 09:01

Hallo zusammen,

im Zuge meines Problems mit dem Luftverlust in der Luftfederung, wurde die Leitung nach hinten links ausgetauscht.

Jetzt habe ich mal einen Blick unter den T gemacht und diese schwarze Leitung / Kabel entdeckt.

Ist das normal oder ist so n provisorisches Ding.... 🤔

Grüße

Carsten