

# Probleme mit dem Hochschalten

Beitrag von „Mancon“ vom 30. Juli 2024 um 07:09

Hallo Community

Ich fahre einen Touareg II 7P, 3.0 TDI V6, Jg. 2016. Schon beim Kauf habe ich festgestellt, dass der Schaltvorgang vom zweiten in den dritten Gang sich anders anfühlt und anhört, als die restlichen. Am extremsten ist es im Anhängerbetrieb; da scheint er zwischen den Gängen 2 und 3 festzuhängen und der Schaltvorgang dauert gefühlt ewig. Getopt wird das Ganze noch, wenn gleichzeitig die Klimaanlage eingeschaltet ist. Dann schaltet er nur noch, wenn man richtig viel Gas gibt. Kennt man das Problem? Betrifft es das Getriebe oder die Automatik, oder beides?

Schon jetzt mal vielen Dank für eure Tips und Meinungen.

Schöne Grüße

Philippe