

# Infotainment und Handy

**Beitrag von „Gollosso“ vom 6. August 2024 um 07:38**

Guten Tag zusammen.

Hab mir einen Touareg 2018 geleistet und bin tief frustriert über die antike Elektronik. Dass ein so junges Auto noch nichteinmal eine USB Schnittstelle hat und alles über den einen AMI Port läuft ist zutiefst frustrierend. Bluetooth verbindet sich nur zufällig obwohl der Code stimmt. Lässt sich mit irgend einem Trick trotzdem CarPlay nachrüsten obwohl werksseitig kein Freischalten vorgesehen ist? ( offensichtlich doch zu alt)

Auch das Bord- Navi gibt trotz Bluetooth keine aktuellen Verkehrsdaten an.

Oder muss ich gar auf den ganzen Koppelungs-Kram verzichten und das iPhone irgendwo montieren um alles über Aux und AMI laufen zu lassen?

Denn kaum schalte ich das iPhone über Lightning/ Ami ein, starten Podcasts, und die bleiben auch angezeigt, wenn dann am Ende Spotify läuft....

mannomann! Bin ich blöd oder VW ein Antiquitätenhändler?

Bitte helft mit eurer Erfahrung ☹☹☹

Lieben Gruß,

Klaus