

Touareg 7L Facelift V10 startet nicht mehr wenn er warm ist

Beitrag von „v10tdi5.0“ vom 10. August 2024 um 08:53

Servus beinander!

Habe letztens einen günstigen V10 TDI von 2007 für 2500€ bekommen mit 259000km.

Aber er hat einen Fehler mit dem fahrwerk, und was noch viel schlimmer ist, er startet nicht wenn er warm ist. Kalt zieht er super durch. 30min gefahren, dann dreht er kurz Spannung fällt zusammen und das wars. Was meint ihr? Einfach mal die hintere Battwrie ersetzen? Oder sind das Relais?

Danke für eure Erfahrung!

Grüße aus Niederbayern