

VW Touareg 7L 3.0 V6 TDI springt nach Turboladerwechsel nicht mehr an

Beitrag von „Steffen141“ vom 22. August 2024 um 16:20

Oh sorry das ich in die falsche Rubrik gekommen bin.

Der Touareg hatte einen Turbo schaden,

Turbo wurde getauscht bei der Probefahrt hat alles geklappt er wurde dann abgestellt und sollte zu Feierabend dann wieder in die Halle gestellt werden und springt seit dem an einfach nicht mehr an