

Qi Ladung des Mobiltelefons und USB Steckdose

Beitrag von „coala“ vom 23. August 2024 um 18:30

Servus,

zu Punkt 1.) Hast du eine Schutzhülle am iPhone dran? Grundsätzlich mag die Ladeeinrichtung im CR die folgenden zwei Punkte nicht recht:

- 1.) Apples MagSafe (ab dem iPhone 12) verbaut.
- 2.) Schutzhüllen, welche den Anstand zur Spule noch weiter vergrößern.

Und da das Ganze nicht so recht perfekt funktioniert durch die hierdurch entstehende Verlustwärme, heizt sich dazu noch das iPhone so auf, dass es ständig die Ladung selbsttätig unterbricht.

Audi verbaut beim Q8 eine sehr ähnliche, ebenfalls für iPhones kaum taugliche kontaktlose Ladevorrichtung. Da ist es noch schlimmer, weil das Mobiltelefon dort auch noch in einem geschlossenen Fach liegt und sich damit entsprechend stärker aufheizt.

Grüße

Robert