

Reifen vorne rechts seltsame Symptome

Beitrag von „mumm“ vom 24. August 2024 um 07:58

moin , mein R5 TDI Automatik blockiert vorne rechts sporadisch . Nachdem das vordere Diff (ein kpl neu gelagertes - und abgedichtetes) getauscht wurde , war die Symptomatik nach wie vor vorhanden - vorne Rechts blockiert bei halben /ab halben Lenkeinschlag Ausgelesen mit VCSD - kein Fehler hinterlegt meine Frage : wie würde man jetzt im Ausschlussverfahren vorgehen ? Wagen auf Bühne , auf D und schauen ob Wellen alle laufen ? (bei Diffwechsel gabs auch ein neues Antriebswellengelenklager links) , auf Geräusche achten / Hörprüfungdas waere dann alles "ohne Last" hat jemand eine Idee ? im Netz ist nicht wirklich was zu finden und bevor es an das VTG geht , möchten wir versuchen das Problem einzugrenzen (Diff Wechsel war schon kostspielig)