

V6 TDI Frisst mir die Haare vom Kopf P0299

Beitrag von „MichaelTurbo007“ vom 2. September 2024 um 20:55

Nein kein Russ, LMM ist bereits 3 mal getauscht der letzte ist Original Vw

Lambda Sonde auch neu ...

Alle Injektoren instandgesetzt und abgedrückt.

Ich muss dazu sagen Lamda fett den Fehler hat er seit über 4 Jahren ohne motorlampe also auch vor dem Turbo Problem.

Es hat alle angefangen mit dem Turbodefekt ...

Wellenspiel und jaulen wie ein coyote bei Gasgeben.