

# Fanghaken für Heckklappe defekt

**Beitrag von „joha“ vom 4. September 2024 um 12:43**

Hi,

Gerade festgestellt, dass die Zapfen auf dem die Feder sitzt, gebrochen ist.  
(Teilenummer 8275 511C)

Alles andere (Motor, Zahnrad, Schneckenantrieb) erscheint in Ordnung.