

Bekomme keinen Gang mehr rein

Beitrag von „pe7e“ vom 10. September 2024 um 18:08

Hallo Hubert, beim 7P gab es einen Microschalter an der Schaltkulissee, der gern mal kaputt gegangen ist. Vlt. ist das beim CR genauso. Kannst du das Auto mit VCDS oder Odis auslesen?

Gruß Peter