

Heizungsleistung/Gebläse im Automatikmodus programmierbar?

Beitrag von „Eddy-65“ vom 13. September 2024 um 17:19

Hallo zusammen,

ich muss immer wieder feststellen, dass die Heizleistung im Automatikbetrieb trotz relativ schnell warmwerdenden Motors, nur schwach ist.

Im Display sind trotz Normaltemperatur im Display meist nur 2 Balken der Lüftungssteuerung an.

Dementsprechend langsam wärmt sich der Innenraum auf. Natürlich kann man auf manuell umstellen und die Lüftung höher drehen, aber sinnhaft ist das m.E. nicht.

Kann dieses ggf. mittels VCDS anders programmiert werden? Gibt es andere mögliche Fehlerquellen warum dieses so träge ist bzw. so wenig warme Luft gefördert wird?

In meinem alten Volvo XC90 konnte man dieses entweder länderspezifisch oder generell in 3-5 Stufe ändern.

Gruss Andreas