

# RNS 850 OHNE FUNKTION

**Beitrag von „haimik“ vom 20. September 2024 um 10:07**

... natürlich "nach" der Schmelzstelle, also dort wo der Verbraucher angeschlossen ist.  
Interessant wäre auch die 12V vor der Schmelzstelle zu bestätigen.