

# **Klimabedienteil schuld für nicht funktionierende Klima?**

**Beitrag von „Maik30952“ vom 23. September 2024 um 18:29**

Moin moin,

Ich habe aktuell das gleiche Problem, bzw. leider schon etwas länger und ich finde den Fehler nicht. Ich habe meinen Touareg abgestellt und am nächsten Tag wieder gestartet und plötzlich war da keine Funktion der Klima mehr. Ich habe sie warten lassen, keine Leckage, Kältemittel drauf. Und dennoch null Kühlung. Habe jetzt eine neue Batterie verbaut weil die alte etwas altersschwach war, leider auch kein Erfolg. Bei VCDS sieht es fast genauso aus wie bei Donadi zeigt, allerdings habe ich nur 6 bar und eine wesentlich höhere Verdampfertemperatur. Wenn ich den Klima Knopf betätige sehe ich das der Kompressor ein- und ausgeschaltet wird, aber mehr nicht. Kein Klacken des Relais oder Anspringen des Lüfters. Ich bin ratlos.