

Hilfe: Panoramadach geht nicht zu

Beitrag von „Ernst2013“ vom 24. September 2024 um 10:53

Servus VW Touareg-Freunde!

Bei meinem Touareg aus dem Jahr 2013 geht weder das Panoramadach noch der Sonnenschutz elektrisch zu.

Das Dach konnte mit der Notbetätigung (Inbusschlüssel) wieder vollständig geschlossen werden. Doch nun geht weder das Dach elektrisch auf noch der Sonnenschutz zu. Meine VW-Werkstätte hat sich das Problem angesehen, meint, dass ein defekter Dachmotor die Sonnenschutzfunktion blockiert und hat Motor samt Steuerungseinheit (Kosten über 1.000 Euro) bestellt. Im Forum habe ich über den Normierungslauf gelesen und ihn versucht, allerdings rührt sich nicht. Habt Ihr einen hilfreichen Tipp für mich? Vielen Dank!