

# Steuerkette spanner vcds auslesen

Beitrag von „Goka“ vom 28. September 2024 um 11:35

Hallo,

der Anfang / Mitte 2011 überarbeitete V6TDI ist soweit ich mitbekommen habe erst ab Ende 2015 bezüglich Steuerkette / Spanner in Ordnung.

Es gab wohl mehrere Versionen von Spannern die erst Ende 2015 dann funktionierten. Es ist also ratsam in die Historie zu schauen ob und was wann gemacht wurde. Gruss Volker