

Notlauf V6 Benzin

Beitrag von „maik503“ vom 28. September 2024 um 14:18

Kurzer Nachtrag, die ausgelesenen Werte liegen bei

-9 und -11 Grad KW nur ohne Rasseln und ohne Motorkontrollleuchte