

Standheizung ohne Funktion / starker Qualm nach Kurzstrecke

Beitrag von „Q_BeEn“ vom 30. September 2024 um 22:53

Guten Abend,

[coala](#) also der Rauch kommt definitiv aus den Kotflügel und nicht aus dem Auspuff der SHZ unterm Auto.

Mittlerweile habe ich zwar Zugriff aufs STG (man muss den Motor dafür schon starten/ nicht nur Zündung).

Allerdings kann ich es mit meinem nicht lizenzierten Stecker  nicht entsperren.

Ein manuelles Einschalten am Bediengerät, FFB oder auch Timer funktioniert nicht.

Daher nehme ich an das sie gesperrt ist.

Lasse ich die Tage mal richtig überprüfen.

Aber warum raucht es so stark aus dem Kotflügel? Ein Video meiner Dashcam ist leider zu groß.