

Kombiinstrument US Modell

Beitrag von „coala“ vom 4. Oktober 2024 um 11:49

[Zitat von Sierrakiller](#)

[...] Folglich geht der Zeiger des Tacho auch immer noch um die gleiche Strecke hoch wie vorher. [...]

Servus,

oder, so ab rund 100 km/h, wieder runter 🤔.

Aber im Ernst: Martin hat das ganz richtig geschrieben, da passt einfach die Codierung nicht.

Grüße

Robert