

Zeit bis der Motor warm wird??

Beitrag von „Martin W“ vom 15. März 2005 um 09:51

nach meiner Meinung ist es bestimmt nicht ratsam den kalten Motor direkt bis an den Drehzahlbegrenzer zu drehen, aber bis zu 3000 Umdrehungen sollte schon möglich sein.

Gruß Martin