

# Steuerkette rasseln Warmstart

Beitrag von „Eddy-65“ vom 15. Oktober 2024 um 20:23

...danke für die Info.

Ist ja echt erschreckend und abschreckend, was VW für eigene Fehler dem Kunden in Rechnung stellen möchte.

Da die Reparatur rund 2 Tage dauert, wenn man dieses schon mal gemacht hat, möchten viele Werkstätten die Bühne nicht so lange blockieren.

Bin ich froh, dass bei meinem es nicht rasselt...weder kalt noch warm.

Viel Glück bei der Suche nach einer seriösen Werkstatt.

Andreas