

# Navi Update lässt sich nicht über SD Karte aktualisieren

**Beitrag von „schissern“ vom 21. Oktober 2024 um 15:38**

Hallo zusammen,

kann es sein, dass es bei dem Facelift (MJ 2024) keinen funktionalen SD Karteneinschub mehr gibt? Im Handschuhfach sind zwar zwei Schlitze, diese nehmen aber keine SD Karte auf?! Das sieht einfach nur nach Dummy Slots aus.

Grüße

Fabian