

# **Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät**

**Beitrag von „Jens Petri“ vom 3. November 2024 um 14:17**

Danke für die schnelle Antwort. Haben das Steuergerät ebenfalls geöffnet und es ist komplett trocken die Steckverbindung ans Steuergerät ebenfalls.