

Touareg I 7L Bj 2006 Motorkod BKS/ Keilriemen immer ab!

Beitrag von „Erdman971“ vom 3. November 2024 um 15:33

Hallo Touareg Freunde,

ich habe ein richtiges Problem! Wer kann mir helfen. Wäre euch sehr dankbar.

ich habe einen Bj. 2006 Touareg V6 3.0l Diesel (288.000 km) Habe diesen vor 3 Jahren gebraucht gekauft. Fahrzeug hatte vorher einen Unfall gehabt. Motor und Getriebe läuft einwandfrei ohne Probleme.

Seitdem hatte ich viele Probleme wegen Ölverluste an vielen Stellen zu bekämpfen und deshalb war der Keilriemen immer wieder ab und vielen Stücken zerteilt. Nun sind die Ölverluste alle behoben. Deshalb dachte ich auch das es zu keinen Keilriemen Panne mehr führen sollte. Aber nun ist es wieder passiert. Jedes Mal wurden die Umlenkrollen, Spanner und Keilriemen erneuert.

Der Klimakompressor erneuert, Lichtmaschine überholt und die Servopumpe wurde ebenso mit einer von der Firma Hella getauscht. Meine Frage was können die Ursachen dafür sein das der Keilriemen abspringt und sich in mehreren Teilen zerfetzt? Bis jetzt sind mindestens fast 10 mal in den 3 Jahren der Keilriemen ab! Heute nach 200km wieder ab!

Es wäre toll wenn ich hierzu Tipps bekommen könnte.

Beste Grüße

•