

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „Jens Petri“ vom 4. November 2024 um 11:33

Das könnte gut möglich sein gibt es einen Weg das Steuergerät zu testen oder ähnliches? Wir haben noch nicht herausgefunden woher das Wasser kam, wollten danach erst schauen wenn man ihn wieder bewegen kann.