

Startet nicht mehr

Beitrag von „mikabrs“ vom 19. November 2024 um 11:44

Hallo Thomas,

wenn du den Anlasser bestätigst - wie lange wird er angesteuert?

Es gibt Fehler mit dem Kurbelwellenpositionsgeber, welcher einen Motorstart nicht zulässt und unglücklicherweise nicht im Fehlerspeicher steht. Da erfolgt auch keine Einspritzung. Der BKS hat auch keinen zweiten Sensor welcher als Ersatz und Referenzwert genutzt werden kann.

Viele Grüße

Mika