

Software Update 23N3

Beitrag von „winitatsch“ vom 19. November 2024 um 21:42

Servus zusammen,

ich hab das UpDate heute aufspielen lassen und nach der Werkstatt soll es hauptsächlich für das Typische Schalt bocken beim Dicken sein damit soll es besser sein. Es kann aber sein das beim UpDate der AGR Kühler aussteigt dann wird er gespült oder ersetzt auf kosten von VW (Aussage der Werkstatt) war bei mir nicht. Ich bin jetzt nur einmal quer durch München gefahren könnte aber echt sein das es besser ist hatte kein Bocken mehr im Stau auf dem Ring.

Grüße Stefan