

# Fehlercode 862 und 446

Beitrag von „coala“ vom 20. November 2024 um 08:47

Servus,

betrifft es nur einen Lautsprecher (auch wenn du in der Mehrzahl geschrieben hast) oder tatsächlich alle. Deine VCDS-Fehlerscans sind ja nun schon ziemlich alt, da täte ein aktueller Scan sicher nicht schaden - außer du fährst schon seit 2022 bzw. 2023 mit diesem Geräusch rum?

Schau bitte auch mal hier, ob da Parallelen bestehen:

Thema

**[Geräusch im rechten Türlautsprecher auch wenn Zündung aus ist](#)**

Hallo zusammen,

ich habe mit meinem Dicken ein Problem. Seit etwa zwei wochen macht er geräusche in den lautsprechern der rechten Tür. Dieses Geräusch (regelmässigens Knacken) wird nicht lauter oder leiser während man fährt und auch nicht, wenn man das Radio lauter dreht. Mein Dicker ist ein 2006er 3,0 TDI mit dem damaligen NAVigationssystem (CD im Gerät vorne, im Heck 6er Wechsler). VW glaubt nun der Antennenverstärker könnte das sein (600 €) oder das Navi selbst (1500 € etwa). Man...

aschroeder

23. März 2015 um 11:43

Grüße

Robert