

Standheizung nur für den Innenraum?

Beitrag von „IngoM“ vom 22. November 2024 um 15:30

[Zitat von coala](#)

Die Umprogrammierung des betreffenden Ventils wird von VW ausdrücklich nicht empfohlen, da dann die Temperaturmesswerte des Motors beim Startvorgang falsch sind. Außerdem dauert es sehr deutlich länger, bis du im Innenraum verwertbare Wärme hast. Für unsere Temperaturzone in D nicht sinnvoll.

Moin, genau diese Nachteile kann ich bestätigen. Hatte die SH bei meinem 7L eine Zeit lang auf mit Motorvorwärmung umprogrammiert. Inneraumaufwärmung dauert deutlich länger, SH läuft konstant auf Vollast, Startschwierigkeiten bei Außentemperaturen unter 0 Grad, da vermutlich die Vorglühkerzen durch falsche Temperaturwerte nicht ausreichend aufheizen.

Gruß, Ingo