

# Luftfederung senkt sich von selbst ab....

Beitrag von „CasiBo“ vom 25. November 2024 um 10:14

Hallo zusammen,

Unser Dicker war vor 14 Tagen mal wieder in der Werkstatt und dieses Mal wurden der Ventilblock und die beiden Geber an der Hinterachse getauscht.

Und zZ sieht es so aus, als wenn der Fehler "sporadisches Absenken hinten links" beseitigt worden ist.

Ich bin total Happy 😁 Weil es war ein steiniger Weg und ich war kurz vor der Rückgabe.

Auch an dieser Stelle vielen Dank an den zuständigen Service Berater, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren ☹️ (er liest hier mit ☹️)

Und natürlich auch n super Dankeschön an Alle, die mir helfend zur Seite standen.

Ab jetzt genießen wir den Dingen in vollen Zügen.

Sonnige Grüße

Carsten