

# **Zylinderkopf beim Dicken 3.0 TDI Motor muss raus**

**Beitrag von „XXHM69“ vom 25. November 2024 um 14:13**

Hallo,

nach vielen Telefonaten keine Werkstatt gefunden welche aktuell das machen möchte.  
Vermutlich dem Alter geschadet von 2008.

Gib es jemanden im PLZ 67 oder in der Nähe welcher das schon mal gemacht hat. Ohne Hebebühne und Werkzeug keine Chance.

Wo sind die Schrauber in diesem Forum.

Ich lebe in der Hoffnung das es doch nicht der Zylinderkopf ist.

Gruß

Helmut