

# Zylinderkopf beim Dicken 3.0 TDI Motor muss raus

Beitrag von „mi18ha10“ vom 26. November 2024 um 15:45

Hallo nochmal,

zum Nachtrag hier der Link von meiner Story.

Beitrag

**[AW: Kühlmittelverlust V6TDI](#)**

Hallo Touaregfreunde!

Ich möchte euch meine Entdeckung nicht vorenthalten, zumal ich von dieser Variante des Kühlwasserverlustes vorher noch nichts gesehen habe. Nach einer längeren Autobahnfahrt ertönte die Fehlermeldung der „Motorstörung“. Ich fuhr also im Notprogramm weiter bis zu einer Möglichkeit wo ich den Motor abstellen und wieder Starten konnte. Das war zunächst erfolgreich und der Fehler meldete sich wochenlang nicht mehr. Das Auslesen mit dem VCDS ergab eine Störung des...

mi18ha10

29. Dezember 2017 um 21:03