

Travel assist nicht verfügbar

Beitrag von „MisterX“ vom 4. Dezember 2024 um 14:22

Hallo,

ich fahre eine Touareg III R-Line Facelift, seit Tagen bekomme ich kurz die Meldung "**Travel assist nicht verfügbar**" bei Regen und Feuchtigkeit passiert das immer öfter. Sehr oft wenn ich das Lenkrad einschlage. Seit gestern verliert mein Apple Smartphone permanent die Verbindung zum Invision Cockpit. Kennt jemand diese Probleme?

Gruß Robin