

Fehlermeldung Öltemperatur

Beitrag von „baerbaer“ vom 12. Dezember 2024 um 07:05

Update: Ich habe den Wagen im Sportmodus über die Autobahn gejagt und brav über die 80° C Öltemperatur gebracht.

[20241212_064813.jpg](#)

Geholfen hat es übrigens nichts.

Nachdem ich mir das aber aufgrund dieses Threads schon gedacht hab, war ich gestern direkt in der Werkstatt: Fehler P103A00 **Kraftstoffanteil im Motoröl zu hoch** lt. Odis. Und VW hat da auch direkt die Lösung im Diagnosetool dabei stehen:

Öl tauschen

Ölfilter tauschen

Softwareupdate

Da werden dann mal eben 500 Euro fällig.

Für alle die den selben Fehler haben, werde ich in ein paar Wochen berichten ob´s wenigstens geholfen hat.