

Travel assist nicht verfügbar

Beitrag von „RocketKeeper“ vom 17. Dezember 2024 um 17:38

So. Feedback vom Autohaus ist:

Ja, voraussichtlich ist das beheizte, kapazitive Lenkrad die Ursache. Um das zu bestätigen muss der Wagen in die Werkstatt.

Wenn der Fehler eindeutig auf das Lenkrad zurückzuführen ist, kann aber aktuell dennoch nichts gemacht werden, da wohl keine Lenkräder verfügbar sind bzw nur wenige. Ausserdem schlägt der Werkstatteleiter vor, auf die neue Charge Lenkräder zu warten... Vllt ab Mitte/Ende Januar?

Workaround bis dahin: travel assist deaktivieren. (Geht das überhaupt? Ich glaub ich hab die Einstellung noch nicht gefunden)