

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „SwissT“ vom 22. Dezember 2024 um 10:01

Hallo Andreas

Zum Produkt kann ich nichts sagen, aber wenn die Ansaugbrücke richtig verkokst ist, wird das reine aufsprühen nichts nützen. Wir müssen sogar im Ultraschallbad + Reiniger zuerst grob mit dem Schraubendreher alles abkratzen.

Im laufenden Betrieb wär mir das zu heikel.

LG Manuel