

Headup funktioniert nicht mehr

Beitrag von „Raymore“ vom 22. Dezember 2024 um 22:24

Servus Robert,

meine Frau hat den Dicken auf der Arbeit mit dabei. Ich werde nachher mal überprüfen, ob das HUD mit Strom versorgt wird. Komisch, auf dem Sicherungsplan, siehe: <https://kfz-sicherungen.com/volkswagen/touareg-3-cr.html> wird so ziemlich alles mit einer Sicherung belegt, aber das HUD habe ich darin nicht gefunden.....

Gruss Thomas