

# **0022 Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse C1E2 01 Elektrischer Fehler**

**Beitrag von „Fischer925“ vom 25. Dezember 2024 um 08:27**

Hallo Achim,

bei mir war tatsächlich der Motor von der Bremse defekt.

Habe beim durchmessen bzw. kurzschließen keine Reaktion mehr gehabt.

Neuer Motor und Bremsbacken rein, Einschleiffahrt und alles wieder gut.

Gruß Eddi