

Steuerkette

Beitrag von „Mailo12“ vom 30. Dezember 2024 um 20:08

Hallo,

habe bereits einen Post mit Steuerketten Problemen allerdings rasselt meiner nur wenn er warm gefahren ist und dann für ca. 20 Minuten steht.

Problem ist bei mir der Spanner.

So jetzt die Info für dich für meinen VW Toureg V6 3.0 TDI will VW 6900€ brutto (Steuerkette, Spanner, usw.), Freie Werkstatt 26 angefragt keiner wills machen. Gesucht wurde im Umkreis München.

Hoffe du findest jemanden der dir das günstiger macht.

LG