

Fehler Fahrwerk

Beitrag von „Roger-Toaureg“ vom 4. Januar 2025 um 16:14

Hallo zusammen

Bei meinem VW Touareg 7p 2013 V6 TDI kommt folgende Meldung Stop Fahrwerk

40A Sicherung ist io. Kompressor schaltet nicht ein das Fahrzeug bleibt in der oberen Höhe unverändert.

Kann es der Kompressor sein oder das Relais?

Alle Niveau Sensoren optisch überprüft sind alle Intakt nichts gebrochen etc.

Was meint die Gemeinde was es sein Kann? Kompressor?