

Meine neue Baustelle...🚗🚗

Beitrag von „ben2808“ vom 8. Januar 2025 um 20:21

Hallo zusammen,

Bin ganz frisch hier da ich mir am Sonntag einen Touareg Youngtimer geholt habe. 😄 Es ist ein 3,2 V6 aus 2003. 224000km bisher gesehen und schön ausgestattet. Soviel zu der sonnenseite des Lebens.

Es war ein Sonntags schnapper mit reichlich Problemen. Vorweg der motor läuft super sauber und das Getriebe schaltet astrein. Beim Fahren hab ich ein penetrantes Geräusch was die radlager sein könnten oder das diff. Da muss ich mal schauen.

Schlimmer sind die elektro Fehler. 🚗 abs/esp ist an mit bremsdefekt bitte anhalten, keine geschwindigkeitsanzeige, motorkontrollleuchte, motoren der Heizung arbeiten permanent, heckscheibenschloss geht nicht (schließt nicht) , kennzeichenbeleuchtung aus. Hab schonmal die matten hoch gemacht und alles nass. 🚗 Kabel wurden aber schon neu verlötet. Batterie ist etwas schwach auf der brust aber er springt einwandfrei an.

Abs steuergerät wurde schonmal von actronics gemacht.

Bin sehr gespannt was da los ist. Schon einiges an elektrik ausgefallen. Vielleicht habt ihr ja Tipps zur Fehlersuche.

Fehler waren folgende drin:

Can datenbus-fehlende Botschaft vom abs stg

Schlechtwegeinfo-Fehler im Stromkreis

Kraftstoffverdunstungssystem- Durchsatz fehlerhaft

Geschwindigkeit- Signal unplausibel

Abs steuergerät- kein Signal

Klemme 30 links/rechts- Unterbrechung

Zentralverriegelung heckklappe-signal unplausibel

Türsteuergeräte-minimalwert unterschritten

Spiegelheizung beifahrer- elektrischer Fehler

Neigungssensor- Signal unplausibel

Lenksäule schaltergruppe 2.0- komponente defekt

Ich glaub das war es erstmal. □□□□ Wie gesagt für Tipps zur suche bin ich dankbar. Abs/esp sind natürlich am wichtigsten aber er soll ja alle Funktionen erhalten. Soviele Fehler in dem Bereich lassen mich vermuten das dort eher etwas im Kabelbaum ist.