

Meine neue Baustelle...☐☐

Beitrag von „ben2808“ vom 8. Januar 2025 um 21:02

[Zitat von donadi](#)

Da gibt es das ominöse korrodierte Kabel im Bereich vom Fahrer / Seitenschweller. Hier gibt es irgendwo ein Thread „Multiples Organversagen“. Schau da mal rein.

Hi, ja die hab ich schon geprüft. Alle wurden bereits mal neu gelötet. Habe sie sicherheitshalber n8chmal erneuert aber daran lag es nicht ☐☐