

Dynamischer Fernlichtassistent geht plötzlich nicht mehr

Beitrag von „micha308“ vom 10. Januar 2025 um 09:11

Gute Morgen Kosmic, nein, leider bin ich nicht weiter. Ich denke, ich werde mal beide Xenonbrenner ersetzen. Ich weiß, es hört sich doof an, aber nach dem ich erst den Linken und ein paar Wochen später den Rechten getauscht habe ging das Drama los. Kein Fehler im Steuergerät (VcDs) und in de Messwertblöcken minus 50 Grad und kein Geschwindigkeitssignal. Das mit der Kalibrierung wsr es auch nicht.

Grüße Micha