

Fehlermeldung Lenkwinkel

Beitrag von „dickerontour“ vom 16. Januar 2025 um 14:28

Moin.

Hab folgende Fehlermeldung

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)

003 - Mechanischer Fehler

wo fang ich da an zu suchen?

grüße