

Ausfall Luftfahrwerk nach kalter Nacht

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2025 um 11:27

Servus Marcel,

guckst du hier bei Beitrag #12:

Thema

[Luftfahrwerk sinkt über Nacht gleichmäßig ab](#)

Hallo Touareg Gemeinde,

mein Touareg 7P von 2011 sinkt über Nacht gleichmäßig ab. Sobald ich einsteigen pumpt er sich wieder auf Normalniveau auf. Mir wird auch keine Fehlermeldung oder sonstiges angezeigt. Ich habe oft gelesen, dass die Restdruckhalteventile das Problem sein könnten also habe ich gestern alle ausgetauscht. Trotzdem ist er über Nacht wieder um ca. 2cm abgesackt.

Welche Ursache könnte es noch haben?

Über eure Beiträge bin ich sehr dankbar.

Grüße aus Ingolstadt!

Thomas

thomasx7P

27. Mai 2023 um 12:11

Grüße

Robert