

Selbständiges wechseln in Sportgang

Beitrag von „Steppke“ vom 20. Januar 2025 um 15:28

Nach Update häuft sich das Verhalten.

Man fährt im Comfort während der Fahrt ohne Bedienung des Wahlrades siwtcht die Software auf Sport. Im Display steht aber immernoch Comfort. Wer kann helfen? Danke!