

Luftfahrwerk senkt sich hinten ab.

Beitrag von „PaulKersey“ vom 21. Januar 2025 um 08:30

Moin zusammen,

fahre einen Touareg II BJ. 2010 4.2 TDI. Seit geraumer Zeit, senkt sich das Auto hinten gleichmäßig ab.

Getauscht wurde schon Kompressor mit Ventilblock, die Restdruckhalteventile vorne.

Durch Zufall habe ich auf meiner Kamera gesehen, dass das Auto irgendwann hinten wieder hoch geht 🤔.

Woran könnte das liegen? Die Werkstatt hat schon auf Dichtigkeit geprüft, aber nichts gefunden.

Gruß

Peter