

Unwucht Geräusch gefunden - vorderes Differential kaputt

Beitrag von „donadi“ vom 25. Januar 2025 um 00:43

Hallo Freunde,

Ich vermute bei mir ist es nun auch soweit. Werde mich an der Vorgehensweise von Mika orientieren. Frage ist nur, das Fahrwerk muss danach neu vermessen werden, oder? Immerhin werden ja alle vier Schrauben vom Hilfsrahmen gelöst.