

Anhängersteckdose Pin Belegung am Touareg II (7P) Bj. 2017

Beitrag von „pe7e“ vom 26. Januar 2025 um 08:39

Hallo P.K.

zunächst, falsches Unterforum...

Empfehlung: kauf einen neuen Kabelsatz samt Dose. Dieser endet im Kofferraum rechts hinter der Abdeckung und ist auch schnell verlegt. Somit kannst du sicherstellen, dass alles richtig verkabelt ist, dass alles Dicht ist und evtl. vorhandene Kabelbrüche ausgeschlossen sind. Ich habe selbst mal eine Reparatur vorgenommen. Später hatte ich nur Probleme wegen gebrochener Kabel und Kontakten, die nicht mehr richtig fest in der Dose steckten.

Gruß Peter