

Warnung Bremsflüssigkeit

Beitrag von „Bjørn the Moose“ vom 31. Januar 2025 um 15:52

Hallo in die Runde

Bei meinem 7L BJ 2007, rund 205.000 KM kam nachdem er etwa 90 min auf leichter Schräge mit Feststellbremse geparkt war beim losfahren die Warnung Bremsflüssigkeit, Bordbuch! nebst der Leuchte für angezogene Feststellbremse und lautem Piepston. 3mal das ganze, dann war alles weg.

Im weiteren Fahrtverlauf trat die Warnung noch ein paarmal auf, immer beim Beschleunigen und immer nur kurz. Bremsverhalten normal.

Sowohl Bremsflüssigkeit als auch Bremssättel sind neu (<1000km), wurden erst vor knapp einem Monat gemacht. (Fachwerkstatt). Bremsen nach abstellen von der Temperatur her gleich (warm aber nicht heiss, wurde aber auch gebremst).

Ideen? Kann das ein Sensorthema sein? (da nur bei Beschleunigung, nie beim Bremsen). Keine sichtbare Leckage irgendwo.

Bin dankbar für alle Tipps....brauche das Auto morgen früh, alle Werkstätten zu.(Freitag Nachmittag)