

Digitales Kombiinstrument

Beitrag von „flyfra“ vom 4. Februar 2025 um 19:54

klings als ob dein Kombiinstrument in Sachen Software durcheinander ist. Vielleicht hilft ein Reset, also mal probieren die Batterie kurz abzuklemmen oder den Fehlerspeicher auszulesen und löschen zu lassen.